



Archives départementales de l'Aube

Fonds Vital

3 J

répertoire méthodique

par Marie-Josèphe Gillier, 1956
[dactylographie 2005]
1AD10/137

INTRODUCTION

Archives, plans et dossiers d'attachement, provenant de l'entreprise de travaux publics P. Vital, spécialisée dans la restauration des monuments historiques.

Ce fonds, donné aux Archives de l'Aube en 1955, concerne la restauration des monuments historiques de l'Aube, mais également de la Gironde, de la Loire-Atlantique, de l'Yonne, l'Oise, de l'Aisne, de la Haute-Marne et de Paris.

En 1956, Marie-Josèphe Gillier en a dressé un inventaire sommaire. En 2005, cet inventaire a été redactylographié sous la forme d'un répertoire méthodique où les documents ont été présentés dans un ordre logique sans recotation.

SOMMAIRE

1^{ÈRE} PARTIE : PLANS

Edifices religieux de Troyes

Troyes, cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul

Troyes, chapelle des R.R.P. Jésuites

Troyes, chapelle du Petit Séminaire

Troyes, église Sainte-Madeleine

Troyes, église Saint-Jean

Troyes, église Saint-Martin-ès-Vignes

Troyes, église Saint-Nicolas

Troyes, église Saint-Pantaléon

Troyes, église Saint-Rémy

Troyes, église Saint-Urbain

Troyes, évêché

**Edifices religieux du département de
l'Aube**

Auxon, église
Bar-sur-Aube, église Saint-Maclou
Coclois, église
Ervy-le-Châtel, église
Mussy-sur-Seine, église
Pougy-sur-Aube, église
Rouilly-Sacey, église
Rumilly-lès-Vaudes, église
Villenauxe, église
Villeneuve-au-Chemin, église

**Edifices religieux en dehors du département
de l'Aube**

Beauvais (Oise), cathédrale Saint-Pierre
Montier-en-Der (Haute-Marne), église Notre-Dame
Nantes (Loire-Atlantique), église Saint-Louis
Nantes (Loire-Atlantique), monastère de la Visitation

Monuments – Chapelles Mortuaires

Nantes (Loire-Atlantique), chapelles mortuaires : familles Rabeau, Caillé, Abbé
Demouy
Nantes (Loire-Atlantique), cathédrale Saint-Pierre, monument du Général de la
Moricière

Edifices civils de Troyes

Troyes, hôtel de Marisy

Troyes, magasin

Troyes, maisons

Troyes, musée

Troyes, usine Saint-Joseph

Edifices civils du département de l'Aube

Saint-Julien-près-Troyes, minoterie

Sainte-Savine, maison

Urville, château

**Edifices civils en dehors du département
de l'Aube**

Bordeaux (Gironde), Ile Saint-Macaire

Nantes (Loire-Atlantique), maisons

Nantes (Loire-Atlantique), tour des Irlandais

Paris, maisons

Saint-Nom-la-Bretèche (Loire-Atlantique), château de la Bretèche

Hôtel Férot (non localisé)

Maison de Nazareth (non localisé)

Maison Moutard (non localisé)

Ponts et divers

Troyes, pont biais de la Seine aux Bas-Trévois

Pont sur la ligne de chemin de fer de Nantes à Napoléon Vendée

Fourgon à bagages

Projet de pompe

2^{ème} partie : cahiers d'attachement

Edifices religieux de Troyes

Troyes, cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul

Troyes, communauté des Dames Franciscaines

Troyes, église Saint-Martin-ès-Vignes

Troyes, église Saint-Nicolas

Troyes, église Saint-Rémy

Edifices religieux du département de l'Aube

Auxon, église

Brienne-le-Château, église

Chappes, église

Creney, église

Ervy-le-Châtel, église

Maizières-les-Brienne, église

Montieramey, église

Pougy-sur-Aube, église

Ricey-Haut, église

Rouilly-Sacey, église

Saint-Léger-près-Troyes, église

Saint-Lupien, église

**Edifices religieux en dehors du département de
l'Aube**

Abbaretz (Loire-Atlantique), église

Beauvais (Oise), cathédrale Saint-Pierre

Soissons (Aisne), église Saint-Léger

Edifices civils de Troyes

Troyes, cirque municipal

Troyes, hospices civils (Hôtel Dieu)

Troyes, magasin "Petit-Paris"

Troyes, propriété de M. Doré

Edifices civils dans l'Aube

Arcis-sur-Aube, caisse d'Epargne

Brienne-le-Château, château

Chacenay, château

Dampierre, château

Les Granges, maison

Mailly-le-camp, organisation du camp

**Edifices civils en dehors du département
de l'Aube**

Thorigny-sur-Oreux (Yonne), école

Tonnerre (Yonne), hôpital

Comptabilité - Revues

Livres et pièces de comptabilité

Méthode de dessin

Revues d'architecture, de menuiserie, article biographique sur M.P. Vital, entrepreneur

1^{ÈRE} PARTIE

PLANS

Edifices religieux de Troyes

Troyes, cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul

- | | | |
|--------|---|------|
| 3 J 1 | Arc des 2 ^e et 3 ^e travées. Côté sud nef. | 1892 |
| 3 J 2 | Restauration de la partie haute du transept sud face ouest. Dépose et repose des balustrades, chéneaux et gargouilles. | |
| 3 J 3 | Coupe en travers du mur de refends, à la suite de la Tour Carrée. | |
| 3 J 4 | Plan d'ensemble de la cathédrale. | |
| 3 J 5 | Travée côté sud bas-côté nef au transept. | 1895 |
| 3 J 6 | Détail de la 6 ^e travée sud bas-côté de la nef. | 1895 |
| 3 J 7 | Restauration côté nord, bas-côté nef. | 1894 |
| 3 J 8 | Détails de la restauration des 4 ^e et 5 ^e travées, bas-côté sud. Arcs de décharge soutenant le mur bahut du comble. Caniveaux recevant les eaux de ce comble. | |
| 3 J 9 | Plans occupés et élévations du bahut et chéneau de la 6 ^e travée côté nord entre la terrasse en plomb et la balustrade (exerc. 1889) | |
| 3 J 10 | 1 ^{ère} travée côté sud. | |

3 J 11 2^è travée vers la Tour. Arc supportant le chéneau et le bahut le long des fenêtres du triforium de la nef côté sud.

3 J 12 Plan de la cathédrale dans l'angle de la Tour Saint-Paul et de la nef.

3 J 13 Détail de l'arc doubleau supportant le comble à la suite de la terrasse faisant face à la balustrade côté sud.

1886

3 J 14 2^è travée côté nord vers le chœur.

3 J 15 7^è travée nord.

3 J 16 Restauration des 4^è et 5^è travées bas-côté sud. Arcs soutenant les chéneaux.

3 J 17 7^è travée sud. Bas-côté.

3 J 18 Côté transept sud. Restauration 1893-1894. Grand comble.

3 J 19 Restauration des 4^è et 5^è travées sud. Mur bahut du grand comble.

3 J 20 Autres feuilles sans indications précises.

3 J 21 Restauration de la 1^{ère} travée du transept nord face est intérieur.

3 J 22 Tracé grandeur d'exécution du pinacle de la balustrade transept nord face vers le chœur.

1896

3 J 23 Détails côté nord.

3 J 24 Feuille n°3 bis. Portion de l'épure de la claire-voie intérieure du triforium de la 1^{ère} travée de la nef au nord et au sud (2 feuilles).

1884

3 J 25 Feuille n°3 ter. Claire-voie intérieure du triforium 1^{ère} travée de la nef.

3 J 26 Travée entre les deux tours côté nef au nord.

- 3 J 27 Détails pour la restauration des chéneaux et des garde-corps crénelés de la face ouest du transept nord.
- 3 J 28 Détails de l'état actuel du pignon nord du transept.
- 3 J 29 Autres feuilles sans indications précises.
- 3 J 30 Chéneaux et mur bahuts du triforium du transept sud face ouest et de la face sud du bas-côté.
- 3 J 31 Restauration de la nef côté nord (6^e et 7^e travées). Détails pour la constructions des chéneaux, caniveaux et bahuts de comble (2 feuilles).
- 3 J 32 Détails de la charpente des combles des bas-côtés nord et sud de la nef.
- 3 J 33 Détails de la rosace. (2 feuilles)
- 3 J 34 Restauration de la façade est du transept nord. Chéneaux et balustrades (exerc. 1896).
- 3 J 35 Restauration de la face nord-est du transept. Balustrades et chéneaux (exerc. 1897).
- 3 J 36 Appareil de la restauration du bas de la tourelle sur les contreforts d'angle du pignon du transept nord (rue de la Cité). Plan des assises.
- 3 J 37 Plan du chéneau de la septième travée bas-côté sud au droit du triforium du transept et plan du caniveau au droit des triforium du transept sud.
- 3 J 38 5^e travée côté nord. Bas-côté.
- 3 J 39 Détails de la restauration des 4^e et 5^e travées bas-côté sud.
- 3 J 40 Restauration de la face sud et du pan-coupé de la 7^e travée.
- 3 J 41 Plan de la 7^e travée du transept sud.

1895

- 3 J 42 Plan et élévation de la 6^e et 7^e travées de la nef vers le transept côté nord. 1889
- 3 J 43 Restauration des chéneaux et bahuts de comble du bas-côté nord longeant les
fenêtres du triforium. 1888
- 3 J 44 Autres feuilles sans indications précises.
- 3 J 45 Elévation d'un des côtés du beffroi.
- 3 J 46 Plans des échafaudages pour les travaux de restauration.
- 3 J 47 Portion de l'épure de la claire-voie intérieure du triforium de la 1^{ère} travée de la
nef au nord et au sud.
- 3 J 48 Construction d'un calorifère.
- 3 J 49 Projet de dallage du bas-côté sud.
- 3 J 50 Carnet d'appareils des assises.
Restauration de l'éperon central n°6 sud.
Vitreaux du triforium.
Détails de la ferme restaurée contre le pignon du transept nord.
Démolition du pignon du transept nord.
Restauration du conduit souterrain du paratonnerre à l'angle nord-est
du transept.
Détails du fleuron couronnant le pignon nord.
- 3 J 51 Feuille n°2 : appareil de la 1^{ère} fenêtre du triforium du transept sud vers la nef,
7^e travée.

Feuille n°3 bis : appareil de la restauration de la pile d'angle du
transept et de la nef côté sud dans les chéneaux du bas-côté.

Feuille n°4 : appareil de la restauration du 2^e contrefort engagé
triforium du transept sud, 7^e travée.

Feuille n°5 : détail de la restauration de l'arc de décharge et du bahut supportant la charpente du bas-côté sud, face sud.

Feuille n°5 bis : restauration de l'éperon n° 6 sud, partie au droit de la terrasse en plomb. Elévation face sud.

Feuille n°6 : restauration de la 2^e travée du transept sud face ouest.
Vue intérieure des fenêtres du triforium (exerc. 1894-1895)

3 J 52 Feuilles n°8 et 8 bis : restauration de la 7^e travée bas-côté sud. Plan de la chute et du bassin près de l'éperon n°6.

3 J 53 Feuille n°10 : chéneaux, caniveaux et bahuts de comble. Plan général.

3 J 54 Voûtes.

3 J 55 Restauration du pinacle sur l'arc-boutant entre la 5^e et la 6^e travées.

3 J 56 Appareil de l'arc supportant le chéneau de la 2^e travée.

3 J 57 Détail de la restauration de l'éperon n°4 sud.

3 J 58 Eperon n°6 sud et fleuron couronnant la pyramide (3 feuilles).

3 J 59 Fenêtre de la 5^e travée, bas-côté sud.

3 J 60 Profils de larmiers (3 feuilles).

3 J 61 Pinnacle angle du transept de la nef, côté sud.

3 J 62 Détails dans le galbe du transept nord.

3 J 63 Chute dans les caniveaux de la 7^e travée côté sud (exerc. 1804).

3 J 64 Porte sur la façade principale, côté nord.

3 J 65 Plan du dessus de la 1^{ère} assise côté nord vers le chœur (1896).

3 J 66 Croquis de la fenêtre restaurée dans le transept nord face est, 18^e assise, pile n°2 côté sud nef.

***Troyes, chapelle des R. R. P. Jésuites,
Rue Charbonnet***

3 J 306 Feuille n° 1 : portes.

3 J 307 Feuille n° 34 : coupes dans l'axe de la nef et des bas-côtés.

Troyes, chapelle du Petit Séminaire

3 J 304 Dallage de la chapelle.

3 J 305 Trois feuilles sans indications.

Troyes, église Sainte-Madeleine

3J 321 Eglise Sainte-Madeleine de Troyes : construction d'une tribune. Détails de charpente et de serrurerie.

Troyes, église Saint-Jean

3 J 303 Restauration de la corniche et du chéneau dans la 1^{ère} travée, bas-côté nord du chœur.

Troyes, église Saint-Martin-ès-Vignes

3 J 300 Cintre pour la restauration des piles isolées du chœur. Etalement transversal pour soutenir l'arc doubleau.

3 J 301 Fenêtre du transept nord. Elévation extérieure et intérieure.

3J 323 Cahier comprenant quelques plans d'étalement pour les églises Saint-Nicolas et Saint-Martin de Troyes.

1902

Troyes, église Saint-Nicolas

- | | | |
|---------|---|-----------------------|
| 3 J 267 | Restauration du mur de chevet, face extérieure. | |
| 3 J 268 | Détails des chéneaux côté nord de la nef. | |
| 3 J 269 | Arcs supportant les dalles en pierre au-dessus des fenêtres du corbeau vers la façade. | |
| 3 J 270 | Plan d'une voûte. | |
| 3 J 271 | Nervures et arcs doubleaux. | XVIII ^e s. |
| 3 J 272 | Profil grandeur d'exécution d'un arc-doubleau du bas-côté de la nef. | XVI ^e s. |
| 3 J 273 | Développement du dessus du fronton côté nord. | |
| 3 J 274 | Bouchement de l'arcade du rez-de-chaussée sous le calvaire et construction de fenêtres jumelles (4 feuilles). | |
| 3 J 275 | Feuille n° 21 : détails pour l'achèvement du couronnement de la tourelle d'escalier du bas-côté nord de la nef. | |
| 3 J 276 | Feuille n° 15 : détails pour la restauration de l'éperon boutant n° 2 au sud. | |
| 3 J 277 | Porte latérale sud, face intérieure. Tympan de la voûte. | |
| 3 J 278 | Fonds baptismaux. | |
| 3 J 279 | Détails de l'état actuel de la façade nord des bas-côtés nord. | |
| 3 J 280 | Fenêtre de l'orgue. | |

3 J 281	Mur de clôture actuel du terrain au nord de l'église.	
3 J 282	Feuille n° 17 : détails pour la restauration de la tourelle d'escalier de la 1 ^{ère} travée sud.	1889
3 J 283	Plan d'ensemble de l'église.	
3 J 284	Pile n° 2 côté sud, face côté de l'escalier.	
3 J 285	Plan du dallage.	
3 J 286	Feuille n° 14 : contrefort et arc boutant n° 1 nord (2 feuilles).	
3 J 287	Contrefort et arc boutant n° 1 côté sud (2 feuilles)	
3 J 288	Arc boutant et éperon n° 0, côté nord face est (2 feuilles).	
3 J 289	Consolidation de l'éperon et de la tourelle de la tribune sud, face sud de l'église (2 feuilles).	
3 J 290	Détails de la 6 ^è travée sud et de la travée de l'abside face sud.	
3 J 291	Détails des terrasses du chœur.	
3 J 292	Détails des grilles protégeant l'édifice sur les faces ouest et sud ainsi qu'à l'angle nord-est.	
3 J 293	2 ^è travée côté sud (5 feuilles).	
3 J 294	Détails des 1 ^{ère} , 2 ^è et 3 ^è travées nord.	
3 J 295	Détails de la consolidation de l'arc doubleau intermédiaire du porche au rez-de-chaussée.	
3 J 296	Feuille n° 17 bis : profil du vase de couronnement de la tourelle d'escalier 1 ^{ère} travée sud.	

- 3 J 297 Détail du garde-corps en pierre de l'arcade double du calvaire sur la nef.
1885
- 3 J 298 Voûte rampante de l'escalier du calvaire.
- 3 J 299 Onze feuilles sans indications.
- 3J 321 Détails de la main courante du pont d'accès au grand comble ; restauration du mur de chevet de la travée centrale (face intérieure).
- 3J 322 Cahier de croquis comprenant certains détails de Saint-Nicolas, Saint-Urbain de Troyes ; autres feuilles sans indications.
- 3J 323 Cahier comprenant quelques plans d'étaie pour les églises Saint-Nicolas et Saint-Martin de Troyes.
1902

Troyes, église Saint-Pantaléon

- 3 J 302 Détail de la partie supérieure d'un arc boutant et d'un contrefort du chœur. Plan du couronnement au-dessus de la corniche.
1902

Troyes, église Saint-Rémy

- 3 J 178 Feuille n° 13 : détails des parties en pierre du porche de la façade ouest supportant la charpente et la grille.
- 3 J 179 Pile n° 1 côté gauche nord.
- 3 J 180 Pile n° 1 sud.
- 3 J 181 Pile isolée n° 2 nord.
- 3 J 182 Pile isolée n° 2 sud.
- 3 J 183 Pile isolée n° 3 nord.
- 3 J 184 Pile isolée n° 4 nord (2 feuilles).

3 J 185	<i>cote vacante</i>
3 J 186	Restauration de la porte latérale sud.
3 J 187	Fenêtre du transept sud vers le chœur.
3 J 188	Détails du beffroi du clocher (2 feuilles).
3 J 189	Détails de l'état actuel de la façade nord des bas-côtés nord.
3 J 190	Corniche du transept nord (face est) et sud (face est).
3 J 191	Fenêtre 4 ^e travée.
3 J 192	Fenêtres (3 feuilles).
3 J 193	Restauration de la façade ouest. Eperon à droite et à gauche du portail.
3 J 194	Détails de la restauration de la façade ouest (3 feuilles).
3 J 195	Détails pour les armatures des vitraux et la vitrerie de la fenêtre du transept nord face ouest près du pignon gauche.
3 J 196	Rosace.
3 J 197	Restauration de la façade ouest. Plan des fondations pour établir le porche.
3 J 198	Détails de la ferme.
3 J 199	Coupe sur l'éperon n° 1 côté nord.
3 J 200	Plan côté de la modification partielle projetée de la situation du trottoir au pourtour de l'église au sud et à l'ouest.
3 J 201	Feuille n° 1 : détails pour la reprise de la partie basse de la façade ouest du bas-côté nord.

- 3 J 202 Restauration du tympan et des piles, 4^e arc doubleau du bas-côté sud (3 feuilles).
- 3 J 203 Restauration de la 4^e pile isolée (nord) et des piles engagées n° 6 et 7 transept nord, face intérieure, côté ouest (5 feuilles).
- 3 J 204 Détails de la fenêtre des bas-côtés sud, 4^{ème} travée.
- 3 J 205 Pile engagée côté gauche de la porte de la tour, bas-côté, à l'intérieur.
- 3 J 206 Fenêtre E (2 feuilles).
- 3 J 207 Fenêtre centrale.
- 3 J 208 Fenêtre du transept sud, face est.
- 3 J 209 Fenêtre n° 1 du chœur, côté nord.
- 3 J 210 Détails de la restauration de l'éperon et de l'arc boutant n° 8 nord (2 feuilles).
- 3 J 211 Détails de l'arc-boutant et de l'éperon n° 8 sud, face sud-est.
- 3 J 212 Détails de la restauration de l'éperon A sud, face nord.
- 3 J 213 Détails du mur bahut, éperon n° 0, côté sud.
- 3 J 214 Détails des massifs faits dans les flancs des voûtes pour supporter les sablières.
- 3 J 215 Détails de la restauration de la partie basse des éperons au pourtour des bas-côtés du chœur et des murs de ces bas-côtés.
- 3 J 216 Restauration des éperons A sud, 6, 7 sud, 7 bis, 87 nord, 8 bis (7 feuilles).
- 3 J 217 Restauration des tympanes entre les contreforts, partie haute.

- 3 J 218 Restauration du tympan extérieur de la façade est du transept nord.
- 3 J 219 Restauration du tympan extérieur de la façade est du transept nord.
- 3 J 220 Restauration de la façade sud du transept sud.
- 3 J 221 Feuille n° 5 : détails pour la restauration de la face sud entre la tour et le transept.
- 3 J 222 Mur du pignon (2 feuilles).
- 3 J 223 Détails pour la restauration des arcs-boutants de la face nord de la nef.
- 3 J 224 Feuille n° 7 : détails pour la restauration des piles n° 1 au nord et au sud de la nef (2 feuilles).
- 3 J 225 Détails du beffroi du clocher.
- 3 J 226 Plan des assises des jambages de gauche et de droite. Fenêtre du transept sud, face ouest.
- 3 J 227 Arc boutant n° 1, côté sud.
- 3 J 228 Façade sud, restauration de la partie du socle et des éperons.
- 3 J 229 Face ouest (3 feuilles).
- 3 J 230 Face sud (3 feuilles).
- 3 J 231 Profil de l'arc boutant du bas-côté sud (arc n° 4).
- 3 J 232 Plan des assises de la pile à l'angle du chœur et du transept nord.
- 3 J 233 Tympan du mur du portail principal (vue intérieure).
- 3 J 234 Détails des gueulards du porche.

- 3 J 235 Autres feuilles sans indications précises.
- 3 J 236 Appareil et plan de la tourelle sud.
- 3 J 237 Profil du jambage de la fenêtre est du transept nord.
- 3 J 238 Détails de la restauration des combles des bas-côtés de la nef et de
 l'établissement des chéneaux le long des murs de la nef et du
 transept.
- 3 J 239 Détails du chéneau du comble du bas-côté nord.
- 3 J 240 Feuille n° 2 : restauration du sommet du pignon du bas-côté nord.
- 3 J 241 Détails pour la restauration de la face sud entre la tour et le transept.
 Détails du pinacle.
- 3 J 242 Détails de la grille partageant l'édifice sur la face sud.
- 3 J 243 Contrefort du transept sud vers le chœur.
- 3 J 244 Rampant. Détail du demi pignon adossé à la tour sur la face ouest.
- 3 J 245 Détails de l'éperon engagé à l'angle du transept et du bas-côté nord.
- 3 J 246 Socle des éperons de la tour.
- 3 J 247 Assises (2 feuilles).
- 3 J 248 Feuille n° 6 : détails pour la reprise de l'angle sud-ouest du transept sud
 et la restauration du parement ouest (2 feuilles).
- 3 J 249 Nervure de la 2^e voûte du bas-côté nord.
- 3 J 250 Profil grandeur d'exécution de l'arc doubleau du bas-côté de la nef en
 retour du transept nord.

- 3 J 251 Profil du 1^{er} glacis des contreforts d'angle du pignon du transept sud à droite de la porte latérale.
- 3 J 252 Porte latérale sud.
- 3 J 253 Profil du glacis d'angle du contrefort engagé de la tourelle côté sud.
- 3 J 254 Deuxième assise au-dessus de la clé.
- 3 J 255 Fenêtre.
- 3 J 256 Profil des fenêtres des bas-côtés des façades sud et nord.
- 3 J 257 Plan d'appareils 2^{ème} assise.
- 3 J 258 Corniche de la tourelle côté sud.
- 3 J 259 Profils des contreforts - socles.
- 3 J 260 Détails de l'auvent couvert en ardoise protégeant le cadran de la face sud du clocher.
- 3 J 261 Face nord.
- 3 J 262 Appareil du contrefort du transept côté sud.
- 3 J 263 Autres feuilles sans indications précises.
- 3 J 264 Carnet d'appareil des 2 éperons à l'angle du transept sud.
- 3 J 265 Carnet d'appareil du bas-côté sud.
- 3 J 266 Carnet comprenant les plans suivants :
Restauration de l'éperon.
Détails pour la face ouest du transept nord.
Détails de la restauration des éperons n° 1, 2, 3 et réfection des rampants.

Détails de la restauration de la face nord du bas-côté nord et de la reprise des éperons n° 1, 2, 3.

Plan général à l'échelle de 0,005 p. mètre.

Troyes, église Saint-Urbain

3 J 67 Feuille n°67 : achèvement du portail ouest : profils grandeur d'exécution des membres d'architecture composant la claire-voie portant le chéneau supérieur.

3 J 68 Feuille n°66 : achèvement du portail ouest : détail au 1/10^{ème} de l'exécution du réseau à claire-voie supportant le chéneau supérieur.

3 J 69 Achèvement de la façade sud au 1/10^{ème}.

3 J 70 Façade principale (vue intérieure) : modification de l'appui de la façade ouest. Emplacement primitif des encorbellements supportant les colonnes monolithes.

3 J 71 Fenêtre du pignon de la façade principale au 1/10^{ème}.

1902

3 J 72 Fenêtres latérales hautes de la nef. Profils des meneaux.

3 J 73 Epure des voûtes de la grande nef.

3 J 74 Réseau des fenêtres de la nef au 1/10^{ème} (2 feuilles).

3 J 75 Fenêtres de la façade ouest au 1/10^{ème}.

1901

3 J 76 Cintre des nervures de la 2^e travée de la pile 2 sud à la pile 1 nord, au 1/10^{ème}.

3 J 77 Cintre des nervures de la nef au 1/10^{ème}.

1902

3 J 78 Chapiteaux des pyramides isolées au-dessus du rampant du 1^{er} contrefort engagé dans les tourelles sud et nord du porche de la façade.

3 J 79 Tracé de l'épure des lobes du tympan des galbes du linteau des petites fenêtres des lanternes d'escalier du porche de la façade côté sud et nord.

3 J 80 Balustrades des bas-côtés de la nef.

3 J 81 Plan d'élévation de l'appareil de la restauration de la tourelle sud au-dessus de la toiture de la sacristie au-dessus de la balustrade du petit comble de la chapelle basse.

1882

3 J 82 Détails grandeur des pinacles de la balustrade haute de la nef (2 feuilles).

3 J 83 Détails de la face ouest du transept sud.

3 J 84 Profil grandeur des clés de voûte de la haute nef.

3 J 85 Autres feuilles sans indications précises.

3 J 86 Détail des cintres pour la construction des arcs longitudinaux de la nef (2 feuilles).

3 J 87 Demi-ferme de la nef.

1900

3 J 88 Cintre n°1 des voûtes de la nef, 3^e travée de la pile 3 nord à la pile 2 sud.

3 J 89 Cintre n°2 des voûtes de la nef, 3^e travée de la pile 3 sud à la pile 2 nord.

3 J 90 Cintre n° 3 des nervures de la 2^e travée de la pile 2 sud à la pile 1 nord (2 feuilles).

3 J 91 Façade.

3 J 92 Détails d'une fenêtre.

3 J 93 Porte du porche.

1886

3 J 94 Pile engagée. Porte latérale sud.

3 J 95 Fenêtre du bas-côté sud entre les éperons 2 et 2 bis.

3 J 96 Détails du mur bahut neuf du porche du transept nord.

3 J 97 Croquis pour le recouplement de feuillures à la porte de la tourelle sud donnant sur le triforium du chœur.

Modification de la porte donnant accès à la galerie inférieure du chœur à partir de l'escalier nord.

3 J 98 Clé des galbes du chœur engagés dans la balustrade du grand comble.

3 J 99 Tracé d'une pile et chapiteau.

3 J 100 Restauration du mur du transept nord. Face intérieure. Partie au-dessous des deux fenêtres nord.

3 J 101 Restauration du mur du transept sud. Face intérieure, partie au-dessous des deux fenêtres nord.

Restauration du mur du transept sud. Face intérieure, partie au-dessous des deux fenêtres sud.

Détails des piles n° 3 nord et n° 3 sud.

Pile isolée n° 1 sud.

Détails de la fenêtre du transept sud.

Détails des éperons n° 0 sud, 1, 1 bis, 2 sud (3 feuilles).

Détails de la restauration du mur des bas-côtés sud entre les éperons n° 2 bis et 3.

- 3 J 102 Plan et élévation des bases des contreforts de la façade principale (restauration d'octobre 1891)
- 3 J 103 Appareil de l'éperon n° 8 nord.
- 3 J 104 Restauration des piles d'angle du transept et de la nef n° 3 nord et 3 sud (14 calques).
- 3 J 105 Restauration de la façade ouest. Repiquage dans les tympans de la voûte.
- 3 J 106 Repiquage face intérieure du mur ouest de la nef ; partie au-dessus de la baie du portail principal.
- 3 J 107 Restauration des chéneaux et mur bahut du transept nord, face ouest.
- 3 J 108 Arc doubleau, 2^e travée sud.
- 3 J 109 Porche de la façade.
- 3 J 110 Profil grandeur de l'arc doubleau de la pile n° 1 (nef) et n° 2.
- 3 J 111 Restauration de la façade ouest. Tympans au-dessous des formerets de la voûte du porche du bas-côté sud. Tympans au-dessus et de chaque côté de l'archivolte de la porte du bas-côté (1 feuille).
- 3 J 112 Chapiteau des grandes voûtes de la nef. Pile n° 2 côté nord.
- 3 J 113 Profil des meneaux des éperons 7 sud et 8 sud, profil en plan des petits clochetons de la balustrade et galbe pile du milieu. Grandeur d'exécution.

- 3 J 114 Carnet n° 4. Profil du larmier de la façade ouest. Profil des parties supérieures du socle de la façade ouest. Eperon A sud face nord. Balustrade bas-côté sud (2^e travée).

- 3 J 115 Détail du portail. Départ des nervures.

- 3 J 116 Epure des voûtes de la grande nef.

- 3 J 117 Détails des sommiers.

- 3 J 118 Piles n° 1 et 2 (6 feuilles).

- 3 J 119 Feuille n° 23. Détail du dallage.

- 3 J 120 Carrelage primitif du chœur.

- 3 J 121 Restauration du bandeau larmier dans le bas de l'éperon n° 3 sud et 2 bis.

- 3 J 122 Restauration du pinacle surmontant le chaperon de l'éperon 5 nord.

- 3 J 123 Restauration, en sous-œuvre, de la pile intérieure côté sud joignant la porte.

- 3 J 124 Restauration de l'escalier de la tourelle nord (2 feuilles).

- 3 J 125 Détails de la sacristie sud (2 feuilles).

- 3 J 126 Arcs doubleaux (6 feuilles).

- 3 J 127 Appui des fenêtres ouest du transept.

- 3 J 128 Marchepied des petits autels des chapelles basses.

- 3 J 129 Fleuron des galbes des tourelles du transept.

- 3 J 130 Bague des petits pinacles de la balustrade des chapelles basses au-dessus de la sacristie nord.
- 3 J 131 Bague d'un pinacle de la tourelle.
- 3 J 132 Profil du plan de la 2^{ème} assise (sacristie sud).
- 3 J 133 Ferme clôturant le grand comble à l'ouest.
- 3 J 134 Restauration du pinacle d'angle côté gauche, face extérieure du porche nord.
- 3 J 135 Plan et profil de la bague des bouquets, pyramides des angles des pignons du transept sud et nord (2 feuilles).
- 3 J 136 Reprise du mur du bas-côté nord.
- 3 J 137 Restauration du porche nord du transept.

Exerc. 1903

Détails de l'éperon n° 1 du transept nord et de l'éperon n° 4 sud.

- 3 J 138 Profil grandeur des bases des portes latérales sous le porche côté nord.
- 3 J 139 Détails grandeur d'exécution des appuis des fenêtres hautes du sanctuaire.
- 3 J 140 Détails pour la reprise des soubassements du chœur et des éperons n° 7 et 8 jusqu'à la galerie des grandes fenêtres.
- 3 J 141 Feuille n° 1 bis : détails de l'étagement et du chaînage à établir à l'éperon n° 5 au sud et à l'arc doubleau n° 5.
- 3 J 142 Feuille n° 2 : détails du chéneau de la galerie extérieure du 1^{er} étage et de l'écoulement des eaux dudit chéneau.
- 3 J 143 Feuille n° 5 : détails du couronnement de l'éperon D au sud.

- 3 J 144 Feuille n° 7 : sacristie sud : détails du dallage de la toiture et des chéneaux (voir le carnet d'appareil correspondant, dans le rouleau n° 9).
- 3 J 145 Feuille n° 7 bis : détails du pinacle couronnant le dallage de la toiture.
- 3 J 146 Feuilles n° 8, 9 10 : détails des chéneaux de la chapelle sud du chœur (voir le carnet d'appareil correspondant, dans le rouleau n° 9).
- 3 J 147 Feuille n° 11 bis.
- 3 J 148 Arc des grandes fenêtres hautes du chœur.
- 3 J 149 Restauration de la tourelle nord.
- 3 J 150 Feuille n° 11 ter : détails du couronnement du dallage de la toiture de la sacristie nord.
- 3 J 151 Feuille n° 36 : achèvement de la nef, détails face sud. 1893
- 3 J 152 Porte de communication entre la sacristie sud et la chapelle.
- 3 J 153 Feuille n° 39 : détails de l'arc-boutant au droit de la pile n° 2 de la nef côté sud.
- 3 J 154 Feuille n° 22 : détails des gouttières en cuivre rouge à la base des combles, partie droite du chœur et des transepts.
- 3 J 155 Détails pour la porte de la sacristie sud (menuiserie, serrurerie).
- 3 J 156 Restauration des éperons G face ouest, face ouest n° 3 nord et 3 nord face nord et sud.
- 3 J 157 Restauration des éperons G face est.
- 3 J 158 Appareil de l'éperon n° 8 nord.

- 3 J 159 Profil de larmier horizontal du chéneau du grand comble du transept.
- 3 J 160 Développée portée du haut à la hauteur des chéneaux.
- 3 J 161 Autres feuilles sans indications précises.
- 3 J 162 Achèvement de la façade ouest (plan des assises).
- 3 J 163 Détails de la lanterne couronnant la tourelle (escalier sud, façade ouest ; feuille n° 56).

Elévation partielle du rampant face ouest.

- 3 J 164 Attachement n° 21 (feuille n° 1). 1897
- 3 J 165 Plans et croquis sans indications précises.
- 3 J 166 Cahier comprenant 12 feuilles (en grandeur d'exécution) :
Profil du petit éperon n° 1 bis, côté sud.
Profil du bandeau sous les appuis des fenêtres hautes de la nef, 1^{ère} travée vers les grosses piles du transept 1892.
Profil du chéneau au-dessus des grandes fenêtres du transept ouest côté nord vers la nef.
Tailloir des chapiteaux des contreforts du porche de la façade principale (restauration en 1898).
Tailloir du chapiteau du contrefort du milieu, côté droit.
Profil du larmier, au-dessus des gargouilles dans le haut de la balustrade des façades sud et nord.
Profil des balustrades des chapelles des bas-côtés.
Profil des balustrades du porche, façade principale.
Profil des appuis de la lanterne couronnant les tourelles nord et sud façade du porche, et des rampants des pinacles dans le contrefort d'angle des tourelles.
Profil des nervures des voûtes de la façade principale.
Profil des balustrades du faite de l'église, façade principale (1901).
Profil des marches de l'autel (1901).

- 3 J 167 Carnet de calques pour la restauration de la fenêtre de la troisième travée du transept. Jambage engagé contre la pile côté nord.
- 3 J 168 Carnet d'appareil des chéneaux et des assises de bahut. Détails du chéneau supérieur du chevet.
20 juillet 1879
- 3 J 169 Carnet d'appareil comprenant le plan du chaînage à établir à la naissance des arcs des grandes fenêtres du chœur.
20 juillet 1839
- 3 J 170 Carnet d'appareil de la porte modifiée donnant de l'escalier nord au triforium du chœur.
6 avril 1880
- 3 J 171 Carnet d'appareil du dallage de la toiture couvrant la sacristie sud
22 janvier 1879
- 3 J 172 Carnet d'appareil des chéneaux et du bahut de comble de la chapelle sud du chœur.
- 3 J 173 Carnet d'appareil pour l'achèvement de la partie haute de la nef au droit de la façade ouest concernant la tourelle et l'angle nord.
- 3 J 174 Carnet d'appareil concernant les repiquages en pierre de Branvilliers sur les faces latérales des éperons A et B nord et sud.
1898
- 3 J 175 Carnet d'appareil du chéneau et du bahut supérieur de la façade sud de la nef.
1894
- 3 J 176 Carnet d'appareil de la construction de la lanterne couronnant la tourelle du portail ouest, côté sud.
1900
- 3 J 177 Carnet d'appareil (divers plans et croquis).

3J 322 Cahier de croquis comprenant certains détails de Saint-Nicolas, Saint-Urbain de Troyes ; autres feuilles sans indications.

3J 324 Cahier comprenant quelques croquis dont l'un concerne Saint-Urbain (éperon n° 3 sud), les autres sont sans indication.

Troyes, Evêché

3 J 405	Plan de détail.	1904
3 J 406	Détails des lucarnes de la façade nord. (<i>manquant au 17 juillet 1961</i>)	
3 J 407	Pavillon du concierge.	1904

Edifices religieux du département de l'Aube
--

Auxon, église

3 J 309 Plan et élévation du tabernacle (2 feuilles).

Bar-sur-Aube, église

3J 318 Eglise Saint-Maclou : restauration de la flèche (11 feuilles).

Coclois, église

3 J 310 Projet de restauration du pignon.

Ervy-le-Châtel, église

3 J 311 Plan du dallage.

3 J 312 Assises.

Mussy-sur-Seine, église

3 J 313 Restauration (2 feuilles).

Exercice 1888

3 J 314 Carnet : attachement n° 1.

Pougy-sur-Aube

3J 321 Restauration des toitures.

Rouilly-Sacey, église

3 J 315 Plan du transept et bras de croix (1 feuille), restauration.

1891

Rumilly-lès-Vaudes, église

3 J 316 Détail de l'échafaudage de la tour, restauration.

1902

Villenauxe

3J 321 Projet de construction d'un tambour.

Villeneuve-au-Chemin, église

3 J 317 Statue de la Vierge (1 feuille).

Edifices religieux en dehors du département de l'Aube
--

Beauvais (Oise), cathédrale Saint-Pierre

3J 320 Cathédrale de Beauvais : restauration de la pile du bas-côté nord du chœur (2 feuilles).

3J 321 Cathédrale de Beauvais : bas-côté sud du chœur. Travaux de réfection du pilier situé entre la chapelle carrée et la 1^{ère} chapelle rayonnante ; grand étaieement transversal (4 feuilles) ; plan de la pile du bas-côté nord du chœur ; restauration de la pile du bas-côté nord du chœur

3 J 325 Détails de l'arc de décharge de la première chapelle rayonnante du bas-côté sud du chœur pour supporter l'étaieement.

3 J 326 Profils en grandeur des meneaux des fenêtres des bas-côtés nord au droit de la sacristie.

3 J 327 Restauration de la pile isolée dans l'axe de la chapelle.

1900

3 J 328 Restauration en sous-œuvre d'une pile du chœur côté nord, côté gauche de la porte de la grille donnant accès au chœur et à la sacristie.

3 J 329 Assises.

3 J 330 Bases de la pile A dans le transept sud à côté de l'orgue.

3 J 331 Fenêtre dans la chapelle de la sacristie nord.

3 J 332 Appareil de l'étaieement pour la restauration de la pile isolée dans l'axe de la chapelle carrée, côté nord.

3 J 333 1^{ère} pile côté nord. Chapelle rayonnante.

- 3 J 334 Contrefort extérieur. Profil grandeur des glacis.
- 3 J 335 2 feuilles sans indications particulières.
- 3 J 336 Restauration de la porte de la sacristie de la chapelle carrée, côté nord.
- 3 J 337 Pile B côté sud.
- 3 J 338 Cloison n° 2
- 3 J 339 Restauration du bas-côté sud du chœur.
- 3 J 340 Plan n° 5.
- 3 J 341 Profil grandeur des bases des colonnettes B, C et D.
- 3 J 342 Détails côté nord
- 3 J 343 Fenêtre haute du bas-côté nord. Travée de la chapelle carrée.
- 3 J 344 Profil de la bague de la pile n° 4.
- 3 J 345 Réfection d'un pilier isolé bas-côté nord.
- 3 J 346 Restauration de la pile bas-côté nord du chœur (2 feuilles).
- 3 J 347 Pile isolée n° 3 bas-côté nord.
- 3 J 348 Réfection d'un pilier isolé du bas-côté nord (2 feuilles).
- 3 J 349 Chaînage des piliers (détails grandeur d'exécution).
- 3 J 350 Projet d'établissement d'un plancher en fer au-dessus des voûtes du
bas-côté nord au droit du pilier isolé à restaurer.
- 3 J 351 Pile isolée dans le milieu de la pile carrée côté sud.

1901

3 J 352	Arc et cintre vers l'est sous la grosse pile transversale.	1898
3 J 353	Chapelle carrée côté sud.	
3 J 354	Etablissement d'un plancher en fer sur la voûte au-dessus de la sacristie.	
3 J 355	Appui de la fenêtre côté nord au-dessus de la porte de la sacristie.	
3 J 356	Pile E.	
3 J 357	Etalement de la pile du chœur faisant face à la pile isolée de la chapelle carrée.	
3 J 358	Cahier de calques :bas-côté nord du chœur, 2 ^e pilier.	
3 J 359	Restauration de la porte de la sacristie nord.	
3 J 360	Chapelle rayonnante (côté sud).	
3 J 361	Bague des triforium (côté nord).	
3 J 362	Réfection d'un pilier isolé du bas-côté nord. Pilier de tête refait en 1899-1900.	
3 J 363	Fenêtre.	
3 J 364	Pile D côté sud.	
3 J 365	Appareil des 3 assises à changer dans la pile D côté sud, partie haute et basse du chœur (2 feuilles).	1899
3 J 366	Plan de la base de la pile de la 1 ^{ère} chapelle carrée.	
3 J 367	Moulure de la base du chœur.	

- 3 J 368 Base de la 2^e pile du chœur vers le transept côté sud (2 feuilles). 1900
- 3 J 369 Porte de la sacristie nord, appareil de jambage.
- 3 J 370 Feuille n° 2 : réfection du pilier entre la chapelle rayonnante et la chapelle carrée (3 feuilles). 1897
- 3 J 371 Base grandeur d'exécution dans la fenêtre borgne de la chapelle rayonnante de la pile en restauration côté sud. 1897
- 3 J 372 Autres plans sans indications précises (3 feuilles).
- 3 J 373 Plans d'étalement et de charpente sans indications précises (15 feuilles).

Montier-en-Der (Haute-Marne), église Notre-Dame

- 3J 319 Restauration du clocher. Détails de la charpente (1 feuille).

Nantes (Loire-Atlantique), église Saint-Louis

- 3 J 374 Pendentif.

Nantes (Loire-Atlantique), monastère de la Visitation

- 3 J 308 Détail du pignon sur la rue.

Monuments - Chapelles mortuaires

Nantes (Loire-Atlantique), chapelles mortuaires

- 3 J 377 Famille Rabeau : 1plan.
- 3 J 378 Famille Caillé.
- 3 J 379 Tombeau de M. l'abbé Demouy, ancien curé de Saint-Clément de Nantes.

***Nantes (Loire-Atlantique), cathédrale Saint-Pierre
Monument du général de la Moricière***

- 3 J 375 Plan de l'ensemble du monument.
- 3 J 376 Plan du soubassement.

Edifices civils de Troyes

***Troyes, hôtel de Marisy (XVI^e siècle)
Propriété de M. Evrard***

(Hôtel situé à l'angle de la rue des Quinze-Vingts et de la rue Charbonnet ; restauré au XIX^e siècle)

- 3 J 391 Feuille n° 1 : plan du 1^{er} étage ; plan du rez-de-chaussée.
- 3 J 392 Feuille n° 8 : détails des portes sur la rue Charbonnet.
- 3 J 393 Feuille n° 9 : détails des portes sur la rue Charbonnet ; profil des corniches sous les solives.
- 3 J 394 Feuille n° 10 : Détails du vase ; plan du dessous du chapiteau.
- 3 J 395 Feuille n° 17 : détails des gargouilles de la terrasse couronnant le portique et des pignons du bâtiment du concierge.

- 3 J 396 Feuille n° 32 : tourelle de l'escalier dans la cour (détails).
- 3 J 397 Feuille n° 30 : détails de la tourelle d'angle ; détails des croisés ; façade sur la rue des Quinze-Vingts.

***Troyes, magasin « Le Petit Paris »
Maison Jorry- Prieur***

- 3 J 400 Détails du fronton.
- 3 J 401 Plan de la galerie du 1^{er} étage.
- 3 J 402 Plan coupe transversale.

***Troyes, maison de M. Rosenwald,
rue Urbain IV***

- 3 J 398 Façade rue de la République.
- 3 J 399 Profil du balcon du 2^e étage.

1889-1893

***Troyes, maison de M. Vincent-Larcher,
Place Saint-Pierre***

- 3 J 403 Façade : plans de détails (3 feuilles).

***Troyes, maison de M. Vital (1904),
rue de Gournay***

- 3 J 380 Détails de la porte vers le passage couvert.

- 3 J 381 Petite porte sur la rue.
- 3 J 382 Bureau : détail de la charpente (3 feuilles).
- 3 J 383 Bureau : détail d'une ferme.
- 3 J 384 Plan d'une annexe.
- 3 J 385 Coupe d'un mur.
- 3 J 386 Perron.
- 3 J 387 Projet de magasin ; détail d'une ferme.
- 3 J 388 Escaliers (6 feuilles).
- 3 J 389 Palier.
- 3 J 390 Autres feuilles sans indications, semblant appartenir à la même maison.

Troyes, musée

- 3 J 404 Plan d'ensemble de la salle (1 feuille).

***Troyes, usine Saint-Joseph, rue des Marots
Propriété de M. Valton***

- 3 J 408 Détail de la façade.
- 3 J 409 Plan des cabinets d'aisance.

Edifices civils du département de l'Aube

Saint-Julien-près-Troyes

- 3 J 413 Projet d'une construction pour un grenier à blé et à farine pour une minoterie à Saint-Julien.

***Sainte-Savine,
Maison Moret***

- 3 J 410 Façade principale.
- 3 J 411 Détail de la charpente.
- 3 J 412 Perron de la porte principale (2 feuilles).

Urville, château

- 3 J 414 Détail de la charpente.
- 3 J 415 Détail du perron de la face nord.

**Edifices civils en dehors du département de
l'Aube**

***Bordeaux (Gironde), Ile Saint-Macaire
appartenant à M. Vidot***

- 3 J 430 Plan géométrique de plusieurs emplacements de maisons avec une partie du port de Saint-Macaire.

1838

***Nantes (Loire-Atlantique), Maison de M. Gregy,
rue Richer***

- 3 J 420 Plan du 1^{er} étage.

- 3 J 421 Plan du rez-de-chaussée

- 3 J 422 Plan des caves.

- 3 J 423 Face sur la cour.

- 3 J 424 Façade principale.

- 3 J 425 Conduit des fumées.

Nantes (Loire-Atlantique) - maison de M. Dobree

- 3 J 426 Profil de console dans les combles.

- 3 J 427 Tourelle nord (*manquant le 17 juillet 1961*).

- 3 J 428 Détails des gargouilles du sommet de la tour carrée.

***Nantes (Loire-Atlantique), maison de M. de la Pilorgerie,
rue du Lycée***

- 3 J 429 Escalier.

1862

Tour des Irlandais – Nantes (Loire-Atlantique)

- 3 J 431 Détails de la maçonnerie et autres feuilles sans indications. Autres feuilles sans indications.

***Paris, maison de M. Watel,
avenue de l'Opéra***

- 3 J 418 Façade sur l'avenue de l'Opéra.

Paris, maison, rue Grégoire de Tours

- 3 J 419 Détail de la façade d'une propriété.

***Saint-Nom-la-Bretèche (Loire-Atlantique)
Château de la Bretèche***

- 3 J 416 Face latérale.

- 3 J 417 Porche sur la cour d'honneur.

***Hôtel de M. Ferot
15, rue Beaujon (non localisé)***

- 3 J 434 Façade. 1876

Maison de Nazareth (non localisé)

- 3 J 432 Bandeau extérieur de la chapelle. 1865

- 3 J 433 Corniche et bandeau extérieur du cul de Four. 1865

**Maison Moutard
Rue de Beffroi (non localisé)**

3 J 435 Projet de lucarne à établir sur la façade.

Ponts et divers

3 J 436 Troyes : pont Biais du bras supérieur de la Seine aux Bas-Trévois.
Etude de l'appareil de la plinthe et des trottoirs au-dessus du pont.
Pont de la Seine vers la Visitation.
Pont de Jaillard : développement de la courbure de la culée droite.
Autres feuilles sans indications précises.

3 J 437 Plan d'un pont sur la ligne de chemin de fer de Nantes à Napoléon
Vendée.

3 J 438 Fourgon à bagages : chemin de fer d'Orléans à Châlons (1 plan).

3 J 439 Borne fontaine : projet de pompe.

2^{ème} PARTIE

CAHIERS D'ATTACHEMENT

Edifices religieux de Troyes

Troyes, cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul

3J 440 Travaux de restauration, entretien (transport des objets d'art envoyés à l'exposition)

1888-1889

Cahier d'attachement n° 1 :

- canalisation des eaux pluviales dans l'égout de la cour sud.
- raccords de pavage côté rue de la Cité
- Etablissement des hangars derrière la cathédrale

Travaux de restauration, grosses réparations (4 carnets).

1889

Cahier d'attachement n° 1 :

- restauration des bahuts chéneaux et balustrades des 4^{ème} et 5^{ème} travées de la nef côté nord
- restauration des pinacles du côté nord
- restauration des arcs-boutants n° 2 et 3 côté nord

Cahier d'attachement n° 2 :

- restauration des bahuts, chéneaux et caniveaux des 6^{ème} et 7^{ème} travées, du bas côté nord

Cahier d'attachement n° 3 :

- restauration des piles de l'arc boutant n° 5 du bas côté nord

Cahier d'attachement n° 4 :

Les travaux en régie et les bâches en location

Travaux de restauration, grosses réparations (5 carnets).

1890

Cahier d'attachement n° 0 :

- restauration des bahuts, chéneaux et balustrades des 6^{ème} et 7^{ème} travées de la nef côté nord
- restauration des pinacles n° 6 nord et 5 sud au-dessus des balustrades de la nef.

Cahier d'attachement n° 1 :

- travaux en régie
- 58 bulletins d'attachement pour l'année 1890

Cahier d'attachement n° 2 :

- restauration des arcs et le bahut de la façade ouest du transept côté nord

Cahier d'attachement n° 3 :

- restauration des balustrades du bas-côté nord 4^{ème}, 5^{ème}, 6^{ème} et 7^{ème} travées (sauf la partie en pan coupé de la 7^{ème} travée).

Cinquième carnet comprenant :

- les réclamations présentées sur le règlement des attachements de l'exercice 1890.

Travaux de restauration, grosses réparations (1 carnet).

1891

Cahier d'attachement n°2 :

- restauration des chéneaux et de la balustrade haute du transept nord, façade ouest.
- pinacles de la façade ouest du transept nord
- restauration de la tourelle nord-ouest du transept nord

Travaux de restauration, entretien (1 carnet).

1892

Cahier d'attachement n°1 :

- restauration de la première fenêtre du bas-côtés sud après le transept.
- aménagement de la salle de sculpture.
- travaux en régie.

Travaux de restauration, grosses réparations (5 carnets).

1892

Cahier d'attachement n°1 :

- restauration des chéneaux et de la balustrade haute de la façade ouest du transept nord et les marches à l'intérieur de la tourelle nord.

Cahier d'attachement n°2 :

- morceaux rapportés dans les meneaux des fenêtres de la face ouest du transept nord.
- restauration du larmier et de l'appui de la 1^{ère} fenêtre du transept nord, face ouest.
- restauration de la partie du triforium attenant à la tourelle, même façade.
- restauration de la pile 5 nord de la nef
- morceaux de la balustrade bas-côté nord sur la rue de la Cité attenant à la tourelle nord et pinacle du pan coupé.

- fleuron couronnant le pinacle de la 6^è travée nord sur la rue de la Cité.
- restauration du pinacle de la pile milieu de l'arc-boutant n°5 nord.
- approfondissement et retaille du caniveau transversal de la 3^è travée du bas-côté sud.

Cahier d'attachement n°3 :

- travaux en régie.
- 45 bulletins d'attachement.

Carnet d'attachements :

Exercice 1891-1892 (entretien).

Carnet d'attachements :

Exercice 1891-1892 (grosses réparations).

Travaux de restauration, entretien (2 carnets).

1893

Cahier d'attachement n°1 :

- restauration du pignon ouest du grand comble de la nef.
- réparation du dallage au pourtour du chœur, face sud.
- travaux en régie.

Cahier d'attachement n°2 :

- travaux en régie.

Travaux de restauration, grosses réparations (3 carnets).

1893

Cahier d'attachement n°1 :

- restauration de la 5^è travée du bas-côté sud, façade sur la cour.
- complément de la restauration des 5^è, 6^è et 7^è travée du bas-côté nord.
- restauration des murs bahuts, chéneaux et caniveaux des 4^è et 5^è travées du bas-côté sud.
- restauration des 4^è et 5^è travées hautes de la nef et des arcs-boutants n°4 et 5 côté sud.
- restauration des chéneaux, bahuts et balustrades des 4^è et 5^è travées hautes de la nef côté sud.
- pinacles n°4 dus au-dessus des balustrades hautes de la nef.

Cahier d'attachement n°3 :

- restauration de la façade (6^è et 7^è travées hautes)
- mur bahut du grand comble de la nef (6^è et 7^è travées sud)

Carnet :

- état approximatif de la situation des travaux exécutés pendant l'exercice 1893, jusqu'au 15 août 1893.

Travaux de restauration, spécial entretien (1 carnet).

1894-1895

Cahier d'attachement n°1:

Restauration de deux gargouilles au portail principal à l'angle de la Tour Saint-Pierre.

Travaux de restauration, entretien (3 carnets).

1894-1895

Cahier d'attachement n°1 :

- restauration de la façade est de la Tour, côté sud dans la partie supérieure.
- morceaux rapportés par incrustement dans le socle de la pile n°5 sud de la nef.
- travaux de régie.

Cahier d'attachement n°2 :

- travaux en régie pour la restauration des fenêtres du triforium, bas-côté nord.
- pose des verrières du triforium du transept sud.

Cahier d'attachement n°3 :

- travaux en régie et divers.

Travaux de restauration, grosses réparations (2 carnets).

1894-1896?

Cahier d'attachement n°1 :

- établissement des murs bahuts des façades est et ouest du transept sud.

Cahier d'attachement n°2 :

- restauration des murs bahuts chéneaux et caniveaux de la 6^e travée, bas-côté sud.

Bulletins d'attachements n°1 à 30.

Travaux de restauration, entretien (1 carnet).

1897

Cahier d'attachement :

- réparation des paratonnerres situés à l'angle sud-ouest et nord-est du transept.
- morceaux rapportés par incrustement dans la partie basse de la façade est du transept nord.
- tourelle nord-est : morceaux rapportés à l'intérieur et à l'extérieur.
- raccordement de la balustrade haute du pignon nord avec la tourelle.
- restauration des glacis à l'extérieur et fleuron et crochets rapportés après coup en complément de la partie supérieure.
- morceaux rapportés dans la pile de l'arc-boutant face ouest du transept nord.

Cahier d'attachement :

- restauration de la tourelle sud-est, 1872.

Carnet :

- métré du moëllon de la grande tour.

Troyes, communauté des Dames franciscaines

3 J 444 Devis pour l'établissement de l'oratoire dans la cour d'entrée.

Troyes, église Saint-Martin-ès-Vignes

3 J 442 Travaux de restauration (5 carnets). 1894-1896

Cahier d'attachement n°1 (1894) :

- restauration de la 1^{ère} fenêtre du bas-côtés sud à la suite du transept.
- restauration de la fenêtre du chœur, côté nord.
- travaux en régie.

Cahier d'attachement n°2 (1895) :

- restauration de la fenêtre du transept nord.
- restauration de la fenêtre de la chapelle de la Vierge
- travaux en régie

Cahier d'attachement n°3 :

- restauration de la chapelle Sainte-Anne

Cahier d'attachement n°4 :

- restauration de la pile d'angle du transept sud et du bas-côté, et du mur attenant.
- travaux en régie

Cahier comprenant des pièces comptables et mémoires ainsi que divers papiers administratifs.

Troyes, église Saint-Nicolas

3 J 441 Travaux de restauration. 1891

Cahier d'attachement n°9 :

- restauration du bas-côté nord face extérieure des 6^è, 5^è, 4^è, 3^è et 2^è travées.
- chéneaux et hourdis des planchers des terrasses dans les mêmes travées.
- restauration des arcs-boutants n°5, 4, 3, 2, 1, 0, côté nord partie au-dessus des terrasses.
- restauration de la façade extérieure de la nef : 6^è, 5^è, 4^è, 3^è, 2^è et 1^{ère} travées côté nord.

Troyes, église Saint-Rémy

3 J 443

Restauration.

1889-1897

Cahier d'attachement, 1889.

- restauration de la façade sud entre la tour et le transept.
- restauration de la façade ouest du transept sud.
- restauration des contreforts face sud du transept.
- restauration de la fenêtre du transept sud entre tourelle et nef.
- restauration de la 4^e fenêtre du bas-côté sud à l'intérieur.
- rétablissement du contre-mur du transept nord.
- ouverture de la porte entre le bâtiment du concierge et la tour.
- travaux en régie.

Cahier d'attachement n°2 (1890) :

- restauration des piles engagées sur la face intérieure des voûtes des bas-côtés nord et sud.

Cahier d'attachement n°3 (1891) :

- restauration des piles isolées et des murs de la nef côté nord et sud jusqu'à la hauteur du bandeau.
- restauration de la partie supérieure des murs et voûtes de la nef dans la partie au-dessus du bandeau.
- restauration des murs en voûtes du transept et du chœur.

Exercice 1893-1894 :

- réclamations présentées par M. Vital sur le règlement de ses mémoires des travaux exécutés à l'église de Saint-Rémy en 1893 et 1894.

Exercice 1896 :

Cahier d'attachement n°9 :

- restauration de la façade ouest.
- établissement du porche, façade ouest.
- travaux en régie.

Cahier d'attachement n°10 :

- établissement des cabinets d'aisances au rez-de-chaussée dans la tour du clocher et divers travaux en régie.

Cahier d'attachement n°11 :

- établissement des soubassements des grilles et des trottoirs sur la façade ouest.

Edifices religieux du département de l'Aube
--

Auxon, église

- | | | |
|---------|--|------|
| 3 J 445 | Restauration (1 cahier). | 1900 |
| | Maçonnerie, mémoire n°1 comprenant :
- le débadigeonnage de la voûte du chœur, les fenêtres et les tympans du chœur ainsi que les fenêtres derrière les autels des bas-côtés. | |

Brienne-le-Château, église

- | | | |
|---------|---|-----------|
| 3 J 446 | Restauration. | 1904-1909 |
| | Devis descriptif et estimatif des travaux à exécuter en vue de la restauration d'une verrière et des meneaux de la fenêtre de la 2 ^e chapelle nord du chœur. | |
| | | 1904 |
| | Cahier d'attachement :
- restauration des meneaux de la fenêtre de la 2 ^e chapelle nord. | |
| | | 1906 |
| | Restauration des fenêtres de la 3 ^e chapelle nord. | |
| | | 1907 |
| | Cahier d'attachement, incomplet :
- correspondance administrative, plan sur calque (cintre et détails). | |
| | | 1909 |

Chappes, église

- | | | |
|---------|---|-----------|
| 3 J 447 | Restauration. Maçonnerie. | 1897-1898 |
| | Mémoire comprenant les travaux exécutés pour la restauration des verrières de l'église. | |

Creney, église

- 3 J 448 Cahier des charges générales pour l'exécution des travaux de restauration (maçonnerie et divers ; vitraux d'art). 1895

Ervy-le-Châtel, église

- 3 J 449 Cahier des charges générales pour l'exécution des travaux de restauration (maçonnerie, charpente, couverture et divers, sauf les vitraux). 1895

Maizières-lès-Brienne, église

- 3 J 452 Devis et mémoires concernant les travaux de restauration faits à l'église en l'année 1909.

Montiéramey, église

- 3 J 453 Restauration.
Cahier d'attachement n°1 :
- restauration d'un tympan de la voûte du transept côté nord.
- enduits en ciment en soubassement des murs du chœur.
- reprises dans les murs des transepts côtés nord et sud dans les combles.
- travaux en régie. 1894

Pougy-sur-Aube, église

- 3 J 454 Travaux de restauration. 1900-1901
2 carnets :
- devis descriptif et estimatif des travaux de restauration à exécuter aux toitures.
1 carnet :
- conditions particulières et séries des prix (2^e projet).

Cahier des charges générales (3^e projet)

Rapport sur les réparations entreprises.

Cahier d'attachement :

- restauration de la façade sud-est
- restauration du pignon sud du transept

Carnet :

- pièces comptables, minutes.

Ricey-Haut, église

- 3 J 455 Plan de l'église à l'échelle de 0,005.
Plan des combles et couvertures.
Devis descriptif et estimatif des travaux à exécuter pour restaurer les
combles des travées collatérales de la nef n°3, 4, 5, côté ouest. 1902
- Cahier d'attachement n°1 :
- restauration des combles des travées collatérales de la nef n°3, 4,
5, côté ouest.
- réclamation sur le mémoire de maçonnerie
- régie
- correspondance et factures.

Rouilly-Sacey, église

- 3J 449 Devis : restauration de l'église et de la maison d'école. 1891-1892

Saint-Léger-près-Troyes, église

- 3 J 450 Restauration.
- Cahier d'attachement n°2 :
- restauration des meneaux et réseaux des 3^e et 4^e fenêtres côté
nord. 1898

Saint-Lupien, église

3 J 451 Restauration.

1892-1893

Cahier d'attachement (1892) :

- délai sur le pourtour de l'église
- reprises et jointements sur les tympans et contreforts, face extérieure de l'église.
- reprises et jointements de la tour face ouest

Cahier d'attachement n°2 (1893) :

- restauration de la voûte et des murs au-dessus de la tour.
- restauration des voûtes et murs attenant à la tour côté sud
- restauration de la pile isolée n°2 de la nef
- restauration du pignon sud du transept
- divers travaux à l'intérieur

Réclamations présentées sur le règlement des attachements n°1 et 2.
Papiers divers et correspondance.

**Edifices religieux en dehors du département
de l'Aube**

Abbaretz (Loire-Atlantique), église

3 J 460 Cahier de comptabilité pour les travaux exécutés à l'église.

Beauvais (Oise), cathédrale Saint-Pierre

3 J 456 Première entreprise.

1897-1898

Pièces administratives :

- devis estimatif des gros travaux à exécuter en 1897.
- carnet d'appareil pour la restauration d'un des piliers du bas-côté du chœur situé entre la chapelle carrée et la 1^{ère} chapelle rayonnante.
- procès-verbal d'adjudication.

Maçonnerie :

- carnets d'attachements et mémoires comprenant les travaux en régie et les divers travaux de maçonnerie pour la restauration de la chapelle carrée, de la chapelle rayonnante et du pilier situé entre ces deux chapelles.

Charpente :

- mémoires pour les travaux en régie et la réfection du pilier décrit plus haut.

Factures.

Correspondances.

Carnet de paies.

Divers.

3 J 457

Deuxième entreprise.

1899-1900

Maçonnerie, 12 carnets d'attachement :

- restauration de la pile du bas-côté nord du chœur.
- restauration des éperons 8, 9, 10.
- morceaux rapportés par incrustement dans les socles, bases, colonnettes des piles intérieures A, B, C, E, F, F', G et H du transept et des bas-côtés sud.
- restauration de la chapelle carrée, de la chapelle rayonnante du bas-côté nord et de la pile située entre ces chapelles.
- restauration des éperons n°21-22 sud du glacis du contrefort 36 nord.
- travaux de repiquage.
- débadigeonnage et jointement de la 2^e travée du bas-côté nord du chœur.
- restauration de la façade au droit de l'escalier de l'horloge.
- restauration de la 2^e pile du chœur côté sud.
- travaux en régie.
- divers

Charpente ; 5 carnets d'attachement et mémoires :

- étalements et divers travaux préparatoires pour les travaux de maçonnerie décrits ci-dessus.

Factures.

Correspondance.

Paie des ouvriers.

Divers.

3 J 458

Troisième entreprise.

1901-1903

Maçonnerie et charpente ; 7 carnets d'attachement :

- réfection d'une pile isolée bas-côté nord, chapelle carrée près de la sacristie.
- établissement d'un plancher en fer au-dessus de la sacristie
- reprise des fondations de la pile entre les 5^e et 6^e travées du chœur.
- débadigeonnage, jointement et travaux rapportés dans les murs et les voûtes des 2^e et 3^e chapelles des bas-côtés, côté nord
- restauration de la pile n°4 et n°5 nord.

- restauration des réseaux de la fenêtre haute de la chapelle carrée nord.
- reprises dans le socle de la pile intermédiaire du chœur.
- garnissages des baies du triforium et des cintres d'étalement.
- travaux en régie et divers.

Factures.

Correspondances.

Divers.

4^e entreprise.

1904-1905

Charpente et maçonnerie :

- 4 carnets de mémoires ayant pour objet la reprise d'un pilier du bas-côté nord.

Correspondances.

Factures.

Soissons (Aisne), église Saint-Léger

3 J 459

Restauration.

1906

Devis descriptif et estimatif des travaux de diverses natures à exécuter pour la restauration de l'église.

Conditions particulières et séries de prix.

Correspondance et papiers administratifs.

Edifices civils de Troyes

Troyes, cirque municipal

3 J 462

Cahier des charges, clauses et conditions générales imposées aux adjudicataires.

Troyes, hospices civils (Hôtel-Dieu)

- 3 J 461 Installation des services de médecine et de chirurgie dans les anciens
bâtiments. 1894-1895
- Carnet d'attachement :
Terrasse et maçonnerie.

**Troyes, magasin « Petit Paris »,
rue de la République**

- 3 J 463 Nouvelle construction. 1899
- Deuxième mémoire comprenant le complément du sous-sol :
- terrassement pour le béton et le carrelage
- enduit des murs en ciment
- voûtaines du plancher
- travaux de maçonnerie des 3^e, 4^e et 5^e étages.
Troisième mémoire comprenant les travaux de plâtrerie.

**Troyes, maison de M. Doré,
rue du Beffroi**

- 3 J 464 Travaux de reconstruction en sous-œuvre et par parties du mur de la
cave détruit par éboulement. 1902

Edifices civils dans l'Aube

Arcis-sur-Aube, Caisse d'Epargne

- 3 J 465 Construction. 1903-1908
- autorisation de construire (préfecture de l'Aube)
- carnet de séries de prix pour les travaux de terrassement et de
maçonnerie.
- devis, avant métré des travaux de terrassement et maçonnerie.

- mémoire n°1 comprenant la démolition des anciennes caves et les terrassements.
- devis pour la construction du grand balcon de la terrasse sur la face postérieure.

1903

Plâtrerie, mémoire :

- hourdis, plafonds, cloisons de distributions, enduits sur mur.

1906

Maçonnerie, mémoires (1907-1908) :

- carrelages et travaux divers.
- travaux en régie.
- travaux de clôtures, trottoirs, dallages.
- papiers divers, correspondance.
- carnet d'attachement incomplet.
- 3 carnets de mémoires pour les années 1905, 1906 et 1907.

Brienne-le-Château, château
Propriété de M. le Duc de Bauffremont

3 J 468 Travaux de restauration pour le compte de la marquise de la Chataigneray.

1906-1909

Série des prix pour les travaux à exécuter dans la salle de spectacles.

Maçonnerie et charpente :

- devis estimatif des travaux à exécuter pour la restauration de l'ancienne salle de spectacles sous le Pavillon Cardinal.

1906

Maçonnerie :

- travaux en régie n°1 (restauration du Pavillon Cardinal).
- établissement d'arcs-doubleaux pour soutenir la voûte de la salle.
- réfection des perrons et du mur de la grande terrasse sur la face postérieure du château.

1906-1907

Cahier d'attachement n°1 :

- restauration des murs en retour à droite et à gauche de la terrasse postérieure.

1907

Cahier d'attachement n°2 :

- restauration de la façade nord des loges, des murs et de la voûte de la cave.

1907

Réparation des cheminées du château.

Réfection des enduits intérieurs des cheminées.

Maçonnerie.

Travaux en régie n°2. Réfection du Pavillon Cardinal.

Cahier d'attachement n°3 :

- passage voûté conduisant à la salle de spectacles.
- carrelage en carreaux de Beauvais de la salle et de la scène avec bande d'encadrement en biais de Grimault.

1908

Maçonnerie et divers.

Travaux en régie n°3 (restauration du Pavillon Cardinal).

Réfection des cheminées au bâtiment des écuries.

Mémoire comprenant les travaux en régie exécutés au château et aux pavillons du concierge.

Cahier comprenant les sommes reçues de 1906 à 1909.

Deux cahiers de mémoires : maçonnerie, plâtrerie et divers (1907-1909)

Etat des journées de travail.

Deux plans sur calque.

Correspondance.

***Chacenay, château
Propriété de M. Bertherand***

3 J 467 Carnet de mémoire des travaux de maçonnerie.

1905-1906

***Dampierre, château
Propriété de M. le Vicomte Beuret***

3 J 469 Projet d'installation hydro-électrique.

***Les Granges (Maizières-la-Grande-Paroisse)
Maison de M. Bergère Alphonse***

3 J 470 Plan du rez-de-chaussée.
Feuille de dépenses.

Mailly-le-camp, organisation du camp

3 J 472 Premier lot : maçonnerie, soumission.

**Edifices civils en dehors du département de
l'Aube**

Thorigny-sur-Oreuse (Yonne), école

- 3 J 471 Projet de l'école.
 Devis estimatif et descriptif des travaux à exécuter.

Tonnerre (Yonne), hôpital

- 3 J 466 Projet de construction d'un pavillon d'isolement et d'une salle
 d'opérations. Bordereau des prix :
 1^{er} lot : terrassements et maçonnerie.
1906

Comptabilités - Revues

- 3 J 473 Livres et pièces de comptabilité.
- 3 J 474 Livres et pièces de comptabilité (suite).
- 3 J 475 Livres et pièces de comptabilité (suite).
- 3 J 476 Méthodes de dessin.
- 3 J 477 Revues d'architecture et de menuiserie.
 Article biographique sur M. Vital, entrepreneur.
1904

INDEX LIEU

Département de l'Aube

Arcis-sur-Aube, Caisse d'Epargne :
3J 465
Auxon, église : 3J 309, 445
Bar-sur-Aube, église : 3J 318
Brienne-le-Château, château : 2J 468 ;
église : 3J 446
Chacenay, château : 3J 467
Chappes, église : 3J 447
Coclois, église : 3J 310
Creney, église : 3J 448
Dampierre, château : 3J 469
Ervy-le-Châtel, église : 3J 311-312, 449
Les Granges, maison : 3J 470
Mailly-le-Camp, camp : 3J 472
Maizières-lès-Brienne, église : 3J 452
Montiéramey, église : 3J 453
Mussy-sur-Seine, église : 3J 313-314
Pougy-sur-Aube, église : 3J 321, 454
Ricey-Haut, église : 3J 455
Rouilly-Sacey, église : 3J 315, 449
Rumilly-lès-Vaudes, église : 3J 316
Sainte-Savine, maison : 3J 410-412
Saint-Julien-près-Troyes, grenier à blé :
3J 413
Saint-Léger-près-Troyes, église :
3J 450
Saint-Lupien, église : 3J 451
Troyes, cathédrale Saint-Pierre et
Saint-Paul : 3J 1-66, 440 ; chapelle des
R.R.P. Jésuites : 3J 306-307 ; chapelle
du Petit Séminaire : 3J 304-305 ; cirque
municipal : 3J 462 ; communauté des
Dames franciscaines : 3J 444 ; église
Sainte-Madeleine : 3J 321 ; église
Saint-Jean : 3J 303 ; église Saint-

Martin-ès-Vignes : 3J 300-301, 323,
442 ; église Saint-Nicolas : 3J 267-299,
321-323, 441 ; église Saint-Pantaléon :
3J 302 ; église Saint-Rémy : 3J 178-
266, 443 ; église Saint-Urbain : 3J 67-
177, 322, 324 ; évêché : 3J 405-407 ;
hospices civils : 3J 461 ; hôtel de
Marisy : 3J 391-397 ; magasin : 3J 400-
402, 463 ; maison : 3J 380-390, 398-
399, 403, 464 ; musée : 3J 404 ; pont :
3J 436 ; usine Saint-Joseph : 3J 408-
409
Urville, château : 3J 414-415
Villenauxe, église : 3J 321
Villeneuve-au-Chemin, église : 3J 317

Autres départements

Abbaretz (Loire-Atlantique), église : 3J
460
Beauvais (Oise), cathédrale Saint-
Pierre : 3J 320-321, 325-373, 456-458
Bordeaux (Gironde), Ile Saint-Macaire :
3J 430
Montier-en-Der (Haute-Marne), église
Notre-Dame : 3J 319

Nantes (Loire-Atlantique), église Saint-Louis : 3J 374

Nantes (Loire-Atlantique), maison :
3J 420-429
Nantes (Loire-Atlantique), monastère
de la Visitation : 3J 308
Nantes (Loire-Atlantique), monuments
et chapelles mortuaires : 3J 375-379
Paris, maison : 3J 418-419
Saint-Nom-la-Bretèche (Loire-
Atlantique), Tour des Irlandais : 3J 431
Soissons (Aisne), église : 3J 459
Thorigny-sur-Oreuse (Yonne), école :
3J 471
Tonnerre (Yonne), hôpital : 3J 466

Non localisé

Hôtel de M. Férot : 3J 434
Maison de Nazareth : 3J 432-433
Maison Moutard : 3J 435
Pont : 3J 437

TABLE DES MATIERES

Introduction	p. 2
---------------------------	------

Sommaire	p. 3
-----------------------	------

1^{ère} Partie : plans

Edifices religieux de Troyes

Troyes, cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul	p. 11
Troyes, chapelle des R.R.P. Jésuites.....	p. 16
Troyes, chapelle du Petit Séminaire	p. 16
Troyes, église Sainte-Madeleine	p. 16
Troyes, église Saint-Jean	p. 16
Troyes, église Saint-Martin-ès-Vignes	p. 17
Troyes, église Saint-Nicolas	p. 17
Troyes, église Saint-Pantaléon	p. 19
Troyes, église Saint-Rémy	p. 19
Troyes, église Saint-Urbain	p. 25
Troyes, évêché	p. 34

Edifices religieux du département de l'Aube

Auxon, église.....	p. 35
Bar-sur-Aube, église Saint-Maclou	p. 35
Coclois, église	p. 35
Ervy-le-Châtel, église	p. 35
Mussy-sur-Seine, église	p. 35
Pougy-sur-Aube, église	p. 35
Rouilly-Sacey, église	p. 36
Rumilly-lès-Vaudes, église	p. 36
Villenauxe, église	p. 36
Villeneuve-au-Chemin, église	p. 36

Edifices religieux en dehors du département de l'Aube

Beauvais (Oise), cathédrale Saint-Pierre	p. 36
Montier-en-Der (Haute-Marne), église Notre-Dame	p. 40
Nantes (Loire-Atlantique), église Saint-Louis	p. 40
Nantes (Loire-Atlantique), monastère de la Visitation	p. 40

Monuments – Chapelles Mortuaires

Nantes (Loire-Atlantique), chapelles mortuaires : familles Rabeau, Caillé, Abbé Demouy	p. 40
Nantes (Loire-Atlantique), cathédrale Saint-Pierre, monument du Général de la Moricière	p. 40

Edifices civils de Troyes

Troyes, hôtel de Marisy	p. 41
Troyes, magasin	p. 41
Troyes, maisons	p. 42
Troyes, musée	p. 43
Troyes, usine Saint-Joseph	p. 43

Edifices civils du département de l'Aube

Saint-Julien-près-Troyes, minoterie	p. 43
Sainte-Savine, maison	p. 43
Urville, château	p. 44

Edifices civils en dehors du département de l'Aube

Bordeaux (Gironde), Ile Saint-Macaire	p. 44
Nantes (Loire-Atlantique), maisons	p. 44
Nantes (Loire-Atlantique), tour des Irlandais	p. 45
Paris, maisons	p. 45
Saint-Nom-la-Bretèche (Loire-Atlantique), château de la Bretèche	p. 45
Hôtel Férot (non localisé)	p. 46
Maison de Nazareth (non localisé)	p. 46
Maison Moutard (non localisé)	p. 46

Ponts et divers

Troyes, pont biais de la Seine aux Bas-Trévois	p. 46
Pont sur la ligne de chemin de fer de Nantes à Napoléon Vendée	p. 46
Fourgon à bagages	p. 46
Projet de pompe	p. 46

2^{ème} partie : cahiers d'attachement

Edifices religieux de Troyes

Troyes, cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul	p. 48
Troyes, communauté des Dames Franciscaines	p. 52
Troyes, église Saint-Martin-ès-Vignes	p. 52
Troyes, église Saint-Nicolas	p. 52
Troyes, église Saint-Rémy	p. 53

Edifices religieux du département de l'Aube

Auxon, église	p. 54
Brienne-le-Château, église	p. 54
Chappes, église	p. 54
Creney, église	p. 55
Ervy-le-Châtel, église	p. 55
Maizières-les-Brienne, église	p. 55
Montieramey, église	p. 55
Pougy-sur-Aube, église	p. 55
Ricey-Haut, église	p. 56
Rouilly-Sacey, église	p. 56
Saint-Léger-près-Troyes, église	p. 56
Saint-Lupien, église	p. 57

Edifices religieux en dehors du département de l'Aube

Abbaretz (Loire-Atlantique), église	p. 57
Beauvais (Oise), cathédrale Saint-Pierre	p. 57
Soissons (Aisne), église Saint-Léger	p. 59

Edifices civils de Troyes

Troyes, cirque municipal	p. 59
Troyes, hospices civils (Hôtel Dieu)	p. 60
Troyes, magasin "Petit-Paris"	p. 60
Troyes, propriété de M. Doré	p. 60

Edifices civils dans l'Aube

Arcis-sur-Aube, caisse d'Epargne	p. 60
Brienne-le-Château, château	p. 61
Chacenay, château	p. 62
Dampierre, château	p. 62
Les Granges, maison	p. 62

Mailly-le-camp, organisation du camp	p. 62
--	-------

civils en dehors du département de l'Aube

Thorigny-sur-Oreux (Yonne), école	p. 63
Tonnerre (Yonne), hôpital	p. 63

Comptabilité - Revues

Livres et pièces de comptabilité	p. 63
Méthode de dessin	p. 63
Revue d'architecture, de menuiserie, article biographique sur M.P. Vital, entrepreneur	p. 63

<i>Index Lieu</i>	p. 64
--------------------------------	-------

<i>Table des matières</i>	p. 66
--	-------